

Firma: Klinik Nordoberpfalz AG
Straße: Söllner Str. 16
Ort: 92637 Weiden i. d. Oberpfalz
Datum: 23.02.2022

Kennz.: 209605

Service Protokoll

Prüfprotokoll für 3M Adflo Gebläse und Fresh-Air Druckluftatemschutzsysteme

(Dieses Prüfformular dient als Nachweis der Durchführung der Wiederholungsprüfung gemäß BGR 190/DGUV 112-190 und ist gut aufzubewahren)

Hersteller: 3M
Geräteart: Gebläseatemschutz Druckluft
Typ: M 106/107 M 206 M 306/307 M 406/407
Seriennummer: ---
Akku Nummer: ---
Baujahr Luftversorgung: ---
Baujahr Kopfteil: 01/2021

Prüfungen:	in Ordnung	nicht i. O.	beobeten	nicht vorhanden
Sichtprüfung des Gehäuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtprüfung des Schlauchanschlusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtprüfung der Schlauches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung des Kopfteils	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung des Dichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtprüfung des Schlauchanschlusses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überprüfung der Luftmenge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Überprüfung der Warnfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Überprüfung des Motors auf Laufgeräusche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Überprüfung des Akkus (Spannung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Überprüfung des Ladegeräts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sichtprüfung des Akku: In Ordnung Defekt

Sichtprüfung Ladegerät: In Ordnung Defekt

Ersatz / Verschleißteile

Folgende Teile wurden bereitgestellt und ins Gerät eingebaut:

- | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | M936 | Gesichtsabdichtung kom. | <input type="checkbox"/> | M919 | Visier-Fixierung |
| <input type="checkbox"/> | M937 | Gesichtsabdichtung schw. | <input type="checkbox"/> | BT-30 | Schlauch |
| <input type="checkbox"/> | M956 | Komfortpad | <input checked="" type="checkbox"/> | M928 | Visierschutzfolie |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M957 | Schweißband | <input type="checkbox"/> | M921 | Visierdichtung |
| <input type="checkbox"/> | M154 | Stirnabdichtung | <input type="checkbox"/> | M920 | Visierrahmen |
| <input type="checkbox"/> | M354 | Stirnabdichtung | <input type="checkbox"/> | 536200 | Ratschensystem f. Kopfb. |
| <input type="checkbox"/> | M927 | Ersatzvisier | <input type="checkbox"/> | M960 | Befestigungssatz |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | |

Hinweis für den Betreiber:

Bemerkungen:

Das Gerät ist in Ordnung, Prüfplakette erteilt

Das Gerät darf **nicht** weiter verwendet werden

Nächste Prüfung: 08/2022

Prüfer: Hr. Pichler

Ort, Datum: München, 23.02.2022